

建物位置図



- 1 事務所ビル（店舗） ガラス破損
- 2 児童会館 ガラス破損
- 3 商業ビル 外壁損傷
- 4 商業ビル 外壁損傷
- 5 商業ビル 外壁損傷
- 6 商業ビル 外壁損傷
- 7 商業ビル 外壁損傷
- 8 事務所ビル 免震 被害不明
- 9 複合ビル 外壁損傷
- 10 住宅 屋根損傷
- 11 木造建物 外壁損傷
- 12 事務所ビル ガラス破損

記録 広岡建築事務所 松下

撮影日 3/20・21



1 ガラス破損・落下



1 ガラス破損・落下



2 ガラス破損



2 ガラス破損



3 外壁損傷



3 外壁損傷（方立て壁・二次壁？）



4 外壁破損・落下



4 外壁破損・落下



5 鉄骨造建物 外壁剥落



5 鉄骨造建物 外壁剥落



6 木造建物 外壁落下



6 木造建物 外壁落下



7 外壁破損



7 外壁破損（方立て壁？）



8 免震建物 損傷不明



8 免震建物 エントランス部分



9 外壁損傷



9 外壁損傷



1 0 木造住宅の屋根損傷



1 1 木造住宅外壁破損・落下



1 2 ガラス破損



1 2 ガラス破損



A レンガ積 塀



B レンガ積 塀



C ブロック塀
鉄筋有であるが基礎が不十分



C ブロック塀
鉄筋有であるが基礎が不十分



D 補強した塀
補強より上部が落下



E ブロック塀 転倒注意の貼紙



F ブロック塀 鉄筋無



G レンガ煙突