

建物被害一覧(フェーズ1)

【訓練用】

記入者名(カタカナ)		施設・建物名称														
フロア 確認 ボタン 調査 結果	外観調査			計測結果					被害部位の調査					建物内残留可否 の判定		
	建物の傾き	建物の沈下	隣接建物の 自建物に 対する危険	地震観測システム		変位計(ケガキ)		テナント 情報 記入 率	A 柱、壁		B 扉		C 窓、ガラス類		特に重要な被 害情報	
	選択	選択	選択	選択	自動判定	選択	自動判定		テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×		
	著しい傾き 無:○ 有:×	著しい沈下 無:○ 有:×	明らかな危険 無:○ 有:×	フロア 無被害 小破 中破以上	無被害・小破:○ 中破以上:×	フロア 無被害 小破 中破以上	無被害・小破:○ 中破以上:×	フロア	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	自動判定	
														残留可:○ 残留不可:×		
28				28	無被害		28		28	100%	✓	○	✓	○	○	
27				27	無被害		27		27	100%		○	✓	○	○	
26				26	無被害		26		26	100%	✓	○		○	○	
25				25	無被害		25		25	100%		○		○	✓	○
24				24	無被害		24		24	100%		○		○	○	
23				23	小破		23		23	100%	✓	○	✓	○	○	
22				22	小破		22		22	100%		○		○	○	
21				21	小破		21		21	100%		○	✓	○	✓	○
20				20	無被害		20		20	100%	✓	○		○	○	
19				19	小破		19		19	100%	✓	○	✓	○	○	
18				18	小破		18		18	100%		○	✓	○	✓	○
17				17	小破		17		17	100%		○		○	○	
16				16	小破		16		16	100%	✓	○	✓	○	✓	○
15				15	無被害		15	無被害	15	100%	✓	○	✓	○	○	
14				14	小破	○	14		14	100%		○		○	○	
13				13	無被害		13		13	100%		○		○	○	
12				12	小破		12		12	100%	✓	○	✓	○	✓	○
11				11	無被害		11		11	100%		○		○	✓	○
10				10	小破		10		10	100%		○	✓	○	○	
9				9	無被害		9		9	100%		○	✓	○	○	
8				8	無被害		8		8	100%	✓	○		○	✓	○
7				7	無被害		7	無被害	7	100%		○	✓	○	✓	○
6				6	無被害		6		6	100%	✓	○		○	○	
5				5	無被害		5		5	100%		○	✓	○	○	
4				4	無被害		4		4	100%		○		○	○	
3				3	無被害		3		3	0%						
2				2	無被害		2		2	100%		○		○	○	
1				1	無被害		1		1	100%		○		○	✓	○
B1				B1			B1		B1	100%	✓	○	✓	○	✓	○
B2				B2			B2		B2	100%		○	✓	○	○	

解答例

建物被害一覧(フェーズ1)

記入者名(カタカナ)		シンジクタロウ		施設・建物名称		新宿タワービル										
フロア 確認 調査 結果	外観調査			計測結果				被害部位の調査						建物内残留可否 の判定		
	建物の傾き	建物の沈下	隣接建物の 自建物に 対する危険	地震観測システム		変位計(ケガキ)		テナント 情報 記入率	A 柱、壁		B 扉		C 窓、ガラス類		特に重要な被 害情報	
	選択	選択	選択	選択	自動判定	選択	自動判定		テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×		
	著しい傾き 無:○ 有:×	著しい沈下 無:○ 有:×	明らかな危険 無:○ 有:×	フロア 無被害 小破 中破以上	無被害・小破:○ 中破以上:×	フロア 無被害 小破 中破以上	無被害・小破:○ 中破以上:×	フロア	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	テナント 情報	広範囲に 著しい被害 無:○ 有:×	自動判定	
														残留可:○ 残留不可:×		
28				28	無被害			28	100%	✓	○	✓	○		○	
27				27	無被害			27	100%		○	✓	○		○	
26				26	無被害			26	100%	✓	○		○		○	
25				25	無被害			25	100%		○		○	✓	○	
24				24	無被害			24	100%		○		○		○	
23				23	小破			23	100%	✓	○	✓	○		○	
22				22	小破			22	100%		○		○		○	
21				21	小破			21	100%		○	✓	○	✓	○	
20				20	無被害			20	100%	✓	○		○		○	
19				19	小破			19	100%	✓	○	✓	○		○	
18				18	小破			18	100%		○	✓	○	✓	○	
17				17	小破			17	100%		○		○		○	
16				16	小破			16	100%	✓	○	✓	○	✓	○	
15				15	無被害			15	100%	✓	○	✓	○		○	
14	○	○	○	14	小破			14	100%		○		○		○	
13				13	無被害			13	100%		○		○		○	
12				12	小破			12	100%	✓	○	✓	○	✓	○	
11				11	無被害			11	100%		○		○	✓	○	
10				10	小破			10	100%		○	✓	○		○	
9				9	無被害			9	100%		○	✓	○		○	
8				8	無被害			8	100%	✓	○		○	✓	○	
7				7	無被害			7	100%		○	✓	○	✓	○	
6				6	無被害			6	100%	✓	○		○		○	
5				5	無被害			5	100%		○	✓	○		○	
4				4	無被害			4	100%		○		○		○	
3				3	無被害			3	100%	✓	○	✓	○	✓	○	
2				2	無被害			2	100%		○		○		○	
1				1	無被害			1	100%		○		○	✓	○	
B1				B1				B1	100%	✓	○	✓	○	✓	○	
B2				B2				B2	100%		○	✓	○		○	

建物被害一覧(フェーズ2)

【訓練用】

記入者名(カタカナ)		施設・建物名称	
------------	--	---------	--

フロア	調査時刻	被害部位									フロア	調査優先度(参考)		特に重要な被害情報	フロア	建物内部使用性の判定	
		テナント情報記入率	I			II			III	IV		I + II + III(✓の数の合計)				自由記述	立入禁止箇所の有無 無:○ 有:×
			A(柱、壁)	B(扉)	C(窓・ガラス類)	D(天井)	E(照明、設備)	F(家具)	G(その他の部位)	H(鉄骨造破壊音)		低	高				
28	6時05分	100%	✓	✓				✓			28			28	×		
27	0時00分	100%		✓		✓	✓				27			27	×		
26	0時00分	100%	✓					✓	✓		26			26	×		
25	0時00分	100%			✓						25			25	○		
24	0時00分	100%				✓	✓		✓		24			24	×		
23	0時00分	100%	✓	✓		✓		✓	✓		23			23	×		
22	0時00分	100%									22			22	○		
21	0時00分	100%		✓	✓				✓		21			21	×		
20	0時00分	100%	✓				✓	✓			20			20	×		
19	0時00分	100%	✓	✓		✓		✓			19			19	×		
18	0時00分	100%		✓	✓		✓	✓			18			18	×		
17	0時00分	100%									17			17	○		
16	0時00分	100%	✓	✓	✓	✓		✓			16			16	×		
15	0時00分	100%	✓	✓							15			15	×		
14	0時00分	100%						✓			14			14	○		
13	0時00分	100%				✓					13			13	○		
12	0時00分	100%	✓	✓	✓		✓	✓	✓		12			12	×		
11	0時00分	100%			✓		✓				11			11	○		
10	0時00分	100%		✓		✓	✓	✓	✓		10			10	×		
9	0時00分	100%		✓							9			9	○		
8	0時00分	100%	✓		✓		✓		✓		8			8	×		
7	0時00分	100%		✓	✓	✓			✓		7			7	×		
6	0時00分	100%	✓			✓					6			6	×		
5	0時00分	100%		✓		✓			✓		5			5	×		
4	0時00分	100%						✓			4			4	○		
3	0時00分	0%									3			3			
2	0時00分	100%				✓			✓		2			2	×		
1	0時00分	100%			✓			✓			1			1	×		
B1	0時00分	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		B1			B1	×		
B2	0時00分	100%		✓		✓	✓	✓			B2			B2	×		

解答例

建物被害一覧(フェーズ2)

記入者名(カタカナ)		シンジュクタロウ								施設・建物名称		新宿タワービル			
フロア	調査時刻	被害部位								フロア	調査優先度(参考)		特に重要な被害情報	フロア	建物内部使用性の判定
		テナント情報記入率	I			II			III		IV	I + II + III(✓の数の合計)			
			A(柱、壁)	B(扉)	C(窓・ガラス類)	D(天井)	E(照明、設備)	F(家具)	G(その他の部位)	H(鉄骨造破壊音)	低	高			
28	6時05分	100%	✓	✓				✓			28			28	×
27	0時00分	100%		✓		✓	✓				27			27	×
26	0時00分	100%	✓					✓	✓		26			26	×
25	0時00分	100%			✓						25			25	○
24	0時00分	100%				✓	✓		✓		24			24	×
23	0時00分	100%	✓	✓		✓		✓	✓		23			23	×
22	0時00分	100%									22			22	○
21	0時00分	100%		✓	✓				✓		21			21	×
20	0時00分	100%	✓				✓	✓			20			20	×
19	0時00分	100%	✓	✓		✓		✓			19			19	×
18	0時00分	100%		✓	✓		✓	✓			18			18	×
17	0時00分	100%									17			17	○
16	0時00分	100%	✓	✓	✓	✓		✓			16			16	×
15	0時00分	100%	✓	✓							15			15	×
14	0時00分	100%						✓			14			14	○
13	0時00分	100%				✓					13			13	○
12	0時00分	100%	✓	✓	✓		✓	✓	✓		12			12	×
11	0時00分	100%			✓		✓				11			11	○
10	0時00分	100%		✓		✓	✓	✓	✓		10			10	×
9	0時00分	100%		✓							9			9	○
8	0時00分	100%	✓		✓		✓		✓		8			8	×
7	0時00分	100%		✓	✓	✓			✓		7			7	×
6	0時00分	100%	✓			✓					6			6	×
5	0時00分	100%		✓		✓			✓		5			5	×
4	0時00分	100%						✓			4			4	○
3	10時13分	100%	✓	✓	✓	✓		✓	✓		3			3	×
2	0時00分	100%				✓		✓			2			2	×
1	0時00分	100%			✓			✓			1			1	×
B1	0時00分	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		B1			B1	×
B2	0時00分	100%		✓		✓	✓	✓			B2			B2	×